

平成19年新潟県中越沖地震


農地・農業用施設の被害



平成19年 7月
新潟県 農地部

平成19年新潟県中越沖地震 市町村別震度分布図

本震 (7/16 AM10:13)




平成19年7月16日10時13分頃、新潟県上中越沖で大規模な地震が発生。

震源の深さは約17 km、地震の規模（マグニチュード）は6.8（暫定値）。

長岡市小国町、柏崎市西山町、刈羽村などで震度6強を観測し、上中越地域を中心に大きな被害をもたらした。

その後、15時37分には、中越地方を震源とするマグニチュード5.8（暫定値）の最大余震が発生し、長岡市と出雲崎町で震度6弱を観測した。

最大余震 (7/16 PM3:37)



出典：気象庁地震情報より



柏崎市_広域農道2



柏崎市_妙法寺(道路)



柏崎市_農道大角間



柏崎市_ほ場南条支線農道



柏崎市ほ場南条_パイプライン破損



柏崎市旧西山ほ場浜忠



柏崎市旧西山ほ場浜忠揚水機場



柏崎市_計器破損状況



柏崎市旧西山_ため池



柏崎市旧西山_西大池



柏崎市旧西山_東大池



長岡市旧越路地すべり塚野山2



1出雲崎町_赤坂山



2出雲崎町_赤坂山



3長岡市旧和島_中沢



4長岡市旧和島_中沢